

Manuel d'installation – Equipement de régulation à distance

Ce manuel décrit les étapes pour installer correctement le matériel de regulation à distance.

1. Présentation du dock Lenovo

Le dock Lenovo permet de connecter plusieurs périphériques (écran, réseau, USB) à l'aide d'un seul câble USB-C relié à l'ordinateur portable.




Dock LENOVO

2. Description des ports

Les ports visibles à l'arrière du dock comprennent :

- Port USB-C (connexion au PC)
- Ports DisplayPort et HDMI (connexion écran)
- Ports USB (clavier, souris, accessoires)
- Port réseau RJ45
- Port Alimentation DOCK



Connectiques du dock LENOVO

3. Connexion de l'écran

1. Brancher le câble d'alimentation de l'écran sur une prise secteur.
2. Relier le câble vidéo (HDMI) entre l'écran et le dock.



Cable Alimentation (côté Ecran)



Cable HDMI (Côté Ecran ET Côté Dock)

4. Vérification des branchements

Vérifier que les câbles sont correctement connectés à l'arrière de l'écran et du dock, et que le dock est alimenté.



Connectiques à l'arrière de l'écran



Connectiques à l'arrière du dock

(NB : Le cable Réseau ici en blanc est facultatif si le PC est connecté à Internet en WIFI)

5. Connexion à l'ordinateur

Brancher le câble USB-C du dock à l'ordinateur portable. L'écran et les périphériques connectés au dock seront automatiquement reconnus.



Cable USB-C

6. Utilisation du casque



Vous disposez d'un casque que vous pouvez brancher soit sur le dock soit sur le PC.



Avec le casque vous pouvez directement :

- Répondre aux appels et raccrocher
- Baisser / Augmenter le son
- Couper / Réactiver le micro